

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-1#楼	结构层数	地下一层、地上十七层	面积	57.3 m ²			
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	75			
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年3月28 日 — 2020 年 月 日					
内 容	验 收 情 况							
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7月26 日 — 2020 年 10 月 30日 对本工程进行了分户验收。							
验收户数	本工程共 75 户 共验收 75 户 验收合格 75 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无							
验收结论	验收合格							
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位					
 （项目）负责人：  2020年 11 月 1 日	 总监理工程师：  2020年 11 月 1 日	 项目经理：  质量检查员：  2020年 11 月 1 日	 参加人员：  2020年 11 月 1 日					

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-2#楼	结构层数	地下一层、地上十五层	面积	51.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	52
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 52 户 共验收 52 户 验收合格 52 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
 （项目）负责人：  2020年11月1日	 总监理工程师：  2020年11月1日	 项目经理：  质量检查员：  2020年11月1日	 参加人员：  2020年11月1日		



注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-3#楼	结构层数	地下一层、地上十五层	面积	51.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	52
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 52 户 共验收 52 户 验收合格 52 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	验收合格				
建设单位 （项目）负责人： 陈中 2020年11月1日	监理单位 总监理工程师： 周 2020年11月1日	施工单位 项目经理： 己 质量检查员： 罗世 2020年11月1日	物业单位 参加人员： 彭文 2020年11月1日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-5#楼	结构层数	地下一层、地上十七层	面积	57.3 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	75
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 75 户 共验收 75 户 验收合格 75 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
 （项目）负责人：  2020年11月1日	 总监理工程师：  2020年11月1日	 项目经理：  质量检查员：  2020年11月1日	 参加人员：  2020年11月1日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-6#楼	结构层数	地下一层、地上十八层	面积	57.55 m ²			
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	68			
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28日 — 2020 年 月 日					
内 容	验 收 情 况							
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。							
验收户数	本工程共 75 户 共验收 75 户 验收合格 75 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无							
验收结论	验收合格							
 建设单位 （项目）负责人：  2020年11月1日	 监理单位 总监理工程师：  2020年11月1日	 施工单位 项目经理：  质量检查员：  2020年11月1日	 物业单位 参加人员：  2020年11月1日					



注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-7#楼	结构层数	地下一层、地上十六层	面积	51.7 m ²		
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	80		
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日				
内 容	验 收 情 况						
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。						
验收户数	本工程共 80 户 共验收 80 户 验收合格 80 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无						
验收结论 验收合格							
建设单位 （项目）负责人： 陈怡 2020年11月1日		监理单位 总监理工程师： 周敏 2020年11月1日		施工单位 项目经理： 陈思相 质量检查员： 陈思相 2020年11月1日		物业单位 参加人员： 王文明 2020年11月1日	


注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-8#楼	结构层数	地下一层、地上十八层	面积	57.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	72
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 72 户 共验收 72 户 验收合格 72 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	验收合格				
 建设单位 （项目）负责人：  2020年11月 日	 监理单位 总监理工程师：  2020年11月 日	 施工单位 项目经理：  质量检查员：  2020年11月 日	 物业单位 参加人员：  2020年11月 日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-9#楼	结构层数	地下一层、地上十八层	面积	57.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	108
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 108 户 共验收 108 户 验收合格 108 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
(项目) 负责人：  2020年11月1日	总监理工程师：  2020年11月1日	项目经理：  质量检查员：  2020年11月1日	参加人员：  2020年11月1日		



注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-10#楼	结构层数	地下一层、地上十八层	面积	57.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	108
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26 日 — 2020 年 10 月 30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 108 户 共验收 108 户 验收合格 108 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
 （项目）负责人： 	 总监理工程师： 	 项目经理：  质量检查员： 	 参加人员： 		
2020年11月1日	2020年11月1日	2020年11月1日	2020年11月1日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-11#楼	结构层数	地下一层、地上十八层	面积	57.5 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	72
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018年3月28日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年7月26日 — 2020年10月30日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 72 户 共验收 72 户 验收合格 72 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
 （项目）负责人：  2020年11月1日	 总监理工程师：  2020年11月1日	 项目经理：  质量检查员：  2020年11月1日	 参加人员：  2020年11月1日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	前锦新苑（东部新城1#A地块社会保障房）-12#楼	结构层数	地下一层、地上十六层	面积	51.7 m ²
建设单位	福州新区开发投资集团有限公司	监理单位	福建省宏信项目管理有限公司	总户数	80
施工单位	福建建工集团有限责任公司	开竣工日期	2018 年 3 月 28 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年 7 月 26日 — 2020 年 10 月30 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 80 户 共验收 80 户 验收合格 80 户 验收不合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	物业单位		
 （项目）负责人：  2020年 11 月 1 日	 总监理工程师：  2020年 11 月 1 日	 项目经理：  质量检查员：  2020年 11 月 1 日	 参加人员：  2020年 11 月 1 日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。