

表 B. 0. 1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	禹洲金辉中央花园地 块二 1#楼	结构层数	地上 18 层	面积	11270.7 m²
建设单位	福州泽翔房地产开发 有限公司	监理单位	福州志顺建设工程 监理有限公司	总户数	87
施工单位	福建中利建设工程有 限公司	开竣工日期	2018 年 5 月 2 日—2020 年 9 月 29 日		
内容	验收情况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求, 于 2020 年 9 月 10 日— 2020 年 9 月 29 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 <u>87</u> 户 共验收 <u>87</u> 户 验收合格 <u>87</u> 户 验收不合格 <u>0</u> 户, 已整改至合格 <u>0</u> 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能 <u>0</u> 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能户号为: 无				
验收结论	本工程分户验收合格				
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
 (项目) 负责人:  2020 年 9 月 29 日		 总监理工程师:  2020 年 9 月 29 日		 项目经理:  质量检查员:  2020 年 9 月 29 日	
				 参加人员:  2020 年 9 月 29 日	

表 B. 0. 1 住宅工程质量分户验收汇总表


工程名称	禹洲金辉中央花园地块二 2#楼	结构层数	地上 18 层	面积	8709.59 m²
建设单位	福州泽翔房地产开发有限公司	监理单位	福州志顺建设工程有限公司	总户数	70
施工单位	福建中利建设工程有限公司	开竣工日期	2018 年 5 月 2 日—2020 年 9 月 29 日		
内容	验收情况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求, 于 2020 年 9 月 10 日—2020 年 9 月 29 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 70 户 共验收 70 户 验收合格 69 户 验收不合格 1 户, 已整改至合格 1 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能户号为: 无				
验收结论	本工程分户验收合格				
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
 (项目) 负责人:  2020 年 9 月 29 日		 总监理工程师:  2020 年 9 月 29 日		 项目经理:  质量检查员:  2020 年 9 月 29 日	
				 参加人员:  2020 年 9 月 29 日	

表 B. 0. 1 住宅工程质量分户验收汇总表




工程名称	禹洲金辉中央花园地 块二 3 #楼	结构层数	地上 18 层	面积	6947.88 m ²
建设单位	福州泽翔房地产开发 有限公司	监理单位	福州志顺建设工程 监理有限公司	总户数	72
施工单位	福建中利建设工程有 限公司	开竣工日期	2018 年 5 月 2 日—2020 年 9 月 29 日		
内容	验收情况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求,于 2020 年 9 月 10 日—2020 年 9 月 29 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 72 户 共验收 72 户 验收合格 72 户 验收不合格 0 户, 已整改至合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》,但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》,但不影响结构安全和使用功能户号为: 无				
验收结论	本工程分户验收合格				
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
 项目) 负责人:  2020 年 9 月 29 日		 总监理工程师:  2020 年 9 月 29 日		 项目经理:  质量检查员:  2020 年 9 月 29 日	
				物业公司 (签章)  参加人员:  2020 年 9 月 29 日	

表 B. 0. 1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	禹洲金辉中央花园地块二 5 #楼	结构层数	地上 18 层	面积	10287.9 m ²
建设单位	福州泽翔房地产开发有限公司	监理单位	福州志顺建设工程有限公司	总户数	93
施工单位	福建中利建设工程有限公司	开竣工日期	2018 年 5 月 2 日—2020 年 9 月 29 日		
内容	验收情况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求, 于 2020 年 9 月 10 日—2020 年 9 月 29 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 <u>93</u> 户 共验收 <u>93</u> 户 验收合格 <u>93</u> 户 验收不合格 <u>0</u> 户, 已整改至合格 <u>0</u> 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能 <u>0</u> 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能户号为: 无				
验收结论	本工程分户验收合格				
建设单位 (签章)	监理单位 (签章)	施工单位 (签章)	物业公司 (签章)		
 (项目) 负责人: <u>王贞丹</u> 2020 年 9 月 29 日	总监理工程师: <u>王贞丹</u> 2020 年 9 月 29 日 	项目经理: <u>张世</u> 质量检查员: <u>张世</u> 2020 年 9 月 29 日 	参加人员: <u>张世</u> 2020 年 9 月 29 日 		

表 B. 0. 1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	禹洲金辉中央花园地 块二 6 #楼	结构层数	地上 18 层	面积	12165.8 m ²
建设单位	福州泽翔房地产开发 有限公司	监理单位	福州志顺建设工程 监理有限公司	总户数	112
施工单位	福建中利建设工程有 限公司	开竣工日期	2018 年 5 月 2 日—2020 年 9 月 29 日		
内容	验收情况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求, 于 2020 年 9 月 10 日— 2020 年 9 月 29 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 112 户 共验收 112 户 验收合格 112 户 验收不合格 0 户, 已整改至合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》, 但不影响结构安全和使用功能户号为: 无				
验收结论	本工程分户验收合格				
建设单位(签章)	监理单位(签章)	施工单位(签章)	物业公司(签章)		
 (项目) 负责人:  2020 年 9 月 29 日	 总监理工程师:  2020 年 9 月 29 日	 项目经理:  质量检查员:  2020 年 9 月 29 日	 参加人员:  2020 年 9 月 29 日		

