

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）1#楼	结构层数	15层	面积	12611.4 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	156
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开工竣工日期	2018年 月 日	—	2020年 月 日
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年10月16 日 — 2020 年10月26日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 156 户 共验收 156 户 验收合格 156 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司		
 (项目)负责人: 黄智 2020 年10月16日	 总监理工程师: 黄荣 2020 年10月16日	 项目经理: 胡文 质量检查员: 邱伟靖 2020 年10月16日	 参加人员: 刘 2020年10月16日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）2#楼	结构层数	12层	面积	10541.4 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	122
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018年 月 日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年 10 月 6 日 — 2020 年 10 月 16 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 122 户 共验收 122 户 验收合格 122 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位		监理单位		施工单位	
 (项目)负责人: 黄智 2020 年 10 月 16 日		 总监理工程师: 黄荣 2020 年 10 月 16 日		 项目经理: 贺强 质量检查员: 邱伟峰 2020 年 10 月 26 日	
				 物业公司: 参加人员: 刘 2020 年 10 月 16 日	

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）5#楼	结构层数	15层	面积	9720.36 m			
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	60			
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018 年 月 日 — 2020 年 月 日					
内 容	验 收 情 况							
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年 10 月 16 日 — 2020 年 10 月 16 日 对本工程进行了分户验收。							
验收户数	本工程共 60 户 共验收 60 户 验收合格 60 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无							
验收结论	同意验收							
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司					
 (项目) 负责人: 黄学 2020 年 10 月 16 日	 总监理工程师: 黄荣 2020 年 10 月 16 日	 项目经理: 邵... 质量检查员: 邱... 2020 年 10 月 16 日	 参加人员: 邵... 2020 年 10 月 16 日					

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）6#楼	结构层数	15层	面积	9659.93 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	60
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018 年 月 日 — 2020 年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年 10 月 6 日 — 2020 年 10 月 16 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 60 户 共验收 60 户 验收合格 60 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位		监理单位		施工单位	
 (项目) 负责人: 黄勇 2020 年 10 月 16 日		 总监理工程师: 黄荣 2020 年 10 月 16 日		 项目经理: 贺弘 质量检查员: 邱伟峰 2020 年 10 月 16 日	
				 参加人员: 刘 2020 年 10 月 16 日	


注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）7#楼	结构层数	15层	面积	11810.6 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	75
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018年 月 日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年 10 月 16 日 — 2020 年 10 月 16 日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 75 户 共验收 75 户 验收合格 75 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位		监理单位		施工单位	
 （项目）负责人： 2020 年 10 月 16 日		 总监理工程师： 2020 年 10 月 16 日		 项目经理： 质量检查员： 2020 年 10 月 16 日	
				 物业公司： 参加人员： 2020 年 10 月 16 日	


注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）8#楼	结构层数	10层	面积	5085.74 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	40
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018年 月 日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年10月16日 — 2020年10月16日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 40 户 共验收 40 户 验收合格 40 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司		
 （项目）负责人：  2020年10月16日	 总监理工程师：  2020年10月16日	 项目经理：  质量检查员：  2020年10月16日	 参加人员：  2020年10月16日		


注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）9#楼	结构层数	5层	面积	2787.64 m	
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	20	
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开工日期	2018 年 月 日 — 2020 年 月 日			
内 容	验 收 情 况					
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020 年10月16日 — 2020 年10月26日 对本工程进行了分户验收。					
验收户数	本工程共 20 户 共验收 20 户 验收合格 20 户 验收不合格 0 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无					
验收结论	同意验收					
建设单位		监理单位		施工单位		
 (项目) 负责人:  2020 年 10 月 26 日		 总监理工程师:  2020 年 10 月 26 日		 项目经理:  质量检查员:  2020 年 10 月 26 日		 物业公司 参加人员:  2020 年 10 月 26 日

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）10#楼	结构层数	11层	面积	5669.28 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	44
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018年 月 日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年10月16日 — 2020年10月16日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 <u>44</u> 户 共验收 <u>44</u> 户 验收合格 <u>44</u> 户 验收不合格 <u>0</u> 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为：无				
验收结论	同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司		
 (项目) 负责人：  2020年10月16日	 总监理工程师：  2020年10月16日	 项目经理：  质量检查员：  2020年10月16日	 参加人员：  2020年10月16日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	铂悦华郡（一期）11#楼	结构层数	11层	面积	5596.82 m
建设单位	福州市博裕房地产开发有限公司	监理单位	福州中博建设发展有限公司	总户数	44
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	开竣工日期	2018年8月 日 — 2020年 月 日		
内 容	验 收 情 况				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规程》要求，于 2020年10月16日 — 2020年10月16日 对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 <u>44</u> 户 共验收 <u>44</u> 户 验收合格 <u>44</u> 户 验收不合格 <u>0</u> 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规程》，但不影响结构安全和使用功能户号为： <u>无</u>				
验收结论	同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司		
 (项目)负责人: <u>黄晋</u> 2020年10月16日	总监理工程师: <u>黄荣</u>  2020年10月16日	项目经理: <u>贺文</u> 质量检查员: <u>叶伟</u>  2020年10月16日	 参加人员: <u>林</u> 2020年10月16日		

注：分户验收结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。